

空調管理システムにおける情報漏えい等の脆弱性

公開日 2021年7月1日
最終更新日 2021年9月16日
三菱電機株式会社

■概要

三菱電機製の空調管理システムにおいて、XML 外部実体参照(XXE)の不適切な制限(CWE-611)による情報漏えい及びサービス拒否(DoS)の脆弱性が存在することが判明しました。本脆弱性を悪用された場合、攻撃者から不正なパケットを受信すると、当該機器内部の一部の情報が漏れたり、当該機器が DoS 状態に陥る恐れがあります(CVE-2021-20595)。

三菱電機製の空調管理システムにおいては、後述の「■脆弱性の説明」にて記載のシステム構成例 1、2 のように、ビル内ネットワークでご使用、もしくは、VPN ルータなどでセキュリティを確保された構成でのご使用を前提としております。ご使用中のシステムが、当社の推奨する適切な構成となっていることをご確認いただけますよう、お願ひいたします。

■CVSS スコア

CVE-2021-20595 CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:L/I:N/A:H 基本値:9.3

■該当製品の確認方法

<製品とバージョン>

【空調管理システム / 集中コントローラー】

型番	バージョン
G-50	Ver.3.35 以前のバージョン
G-50-W	Ver.3.35 以前のバージョン
GB-50	Ver.3.35 以前のバージョン
G-150AD	Ver.3.20 以前のバージョン
GB-50AD	Ver.3.20 以前のバージョン
AE-200J	Ver.7.93 以前のバージョン
AE-50J	Ver.7.93 以前のバージョン
EW-50J	Ver.7.93 以前のバージョン

【空調管理システム / 拡張コントローラー】

型番	バージョン
PAC-YG50EC	Ver.2.20 以前のバージョン

【空調管理システム / BM アダプター】

型番	バージョン
PAC-YW01BAC	Ver.5.13 以前のバージョン
PAC-YW51BAC	Ver.8.11 以前のバージョン

<バージョン確認方法>

・G-50、G-50-W、GB-50、G-150AD、GB-50AD、PAC-YG50EC の場合

WEB 画面のログイン画面にて「オプション機能のライセンス登録」を選択すると、バージョンを確認できます。




図 1 バージョン確認方法(G-50、G-50-W、GB-50、G-150AD、GB-50AD、PAC-YG50EC の場合)

・AE-200J、AE-50J、EW-50J の場合

WEB 画面にて、管理者アカウントでログイン後、ホーム画面の設定タブよりライセンス登録の画面を選択すると、バージョンを確認できます。




図 2 バージョン確認方法(AE-200J、AE-50J、EW-50J の場合)

- ・G-150AD、AE-200J、AE-50J の本体画面からのバージョン確認方法
通常画面の右上の設定変更  をタッチしてログイン画面を表示しますと、バージョンを確認できます。



図 3 バージョン確認方法(G-150AD、AE-200J、AE-50J の本体画面の場合)

・PAC-YW01BAC、PAC-YW51BAC の場合

各製品の設定ツールにおいて、システム設定の基本設定にて、「設定を取得」を実施すると、バージョンを確認できます。




図 4 バージョン確認方法(PAC-YW01BAC、PAC-YW51BAC の場合)

■脆弱性の説明

三菱電機製の空調管理システムには、XML 外部実体参照(XXE)の不適切な制限(CWE-611)による情報漏えい及びサービス拒否(DoS)の脆弱性が存在します。


システム構成例 1 や 2 の場合、外部の第三者がインターネットから悪用を試みても、本脆弱性への攻撃は成功しません。

システム構成例 3 の場合、外部の第三者がインターネットから悪用を試みると本脆弱性への攻撃が成功する可能性がございますので、VPN ルータ等、当社が推奨する適切な環境でご使用ください。


システム構成例 1 空調管理システムをビル内のネットワークで使用している構成



システム構成例 2 空調管理システムが VPN ルータを介してビル外の PC からアクセス可能な構成



システム構成例 3 空調管理システムが VPN 無しでビル外の PC からアクセス可能な構成(不適切な構成)



■脆弱性がもたらす脅威

本脆弱性を攻撃者に悪用された場合、当該機器内部の一部の情報が漏れたり、当該機器が DoS 状態に陥る恐れがあります。

■対策方法

各製品の対策済のバージョンは以下の通りです。

<製品とバージョン>

【空調管理システム / 集中コントローラー】

型番	バージョン
G-50	Ver.3.37 以降
G-50-W	Ver.3.37 以降
GB-50	Ver.3.37 以降
G-150AD	Ver.3.21 以降
GB-50AD	Ver.3.21 以降
AE-200J	Ver.7.95 以降
AE-50J	Ver.7.95 以降
EW-50J	Ver.7.95 以降

【空調管理システム / 拡張コントローラー】

型番	バージョン
PAC-YG50EC	Ver.2.21 以降

【空調管理システム / BM アダプター】

型番	バージョン
PAC-YW01BAC	Ver.5.14 以降
PAC-YW51BAC	Ver.8.12 以降

<アップデート方法>

ご購入いただいた販売代理店にお問合せください。ご不明点がございましたら、下記の相談窓口にお問い合わせください。

■軽減策

これらの脆弱性が悪用されることによるリスクを最小限に抑えるため、当社が推奨する適切な環境でご使用ください。また、以下に示す軽減策を講じることを推奨します。

- ・該当製品へのアクセスを、信頼できるネットワークやホストからのアクセスに制限してください。
- ・ホストにパソコンを用いる場合、パソコンにはウイルス対策ソフトを搭載してください。

■謝辞

この問題をご報告いただいた Aon's Cyber Solutions の Howard McGreehan 様に感謝いたします。

■お客様からのお問い合わせ先

三菱電機冷熱相談センター TEL 0037-80-2224(携帯電話・PHS の場合 TEL 073-427-2224)

■更新履歴

2021年9月16日

「■概要」に情報を追加しました。

「■脆弱性の説明」に影響が生じうるシステム構成例の情報を追加しました。

「■軽減策」の内容を見直しました。