

# MITSUBISHI

三菱電機 **産業用** ロボット

## MELFAテクニカルニュース

BFP-A6079-0102

2013年9月発行

**表題** RT ToolBox2 シーケンサCPU経由USB通信不良のご連絡**適用機種** Fシリーズ、SQシリーズ、SDシリーズ、Sシリーズ  
(コントローラ CR750/CRnQ-700/CRnD-700/CRn-500シリーズ用)

三菱電機産業用ロボットMELFAに格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。  
RT ToolBox2と「GX Works2 1.497T」と同時にインストールすると、RT ToolBox2のシーケンサCPUを経由したUSB通信ができなくなることが判明しました。  
本不具合の内容についてお知らせします。

### 1. 現象

RT ToolBox2とGX Works2 1.497Tが同時にインストールされると、RT ToolBox2のシーケンサCPUを経由したUSB通信ができなくなります。

RT ToolBox2の2.50C以前の全てのバージョンで発生します。

### 2. 原因

GX Works2 1.497Tのインストール時に同時にインストールされる通信ドライバとの不整合。

### 3. 対策

- ・シーケンサ経由のUSB通信以外の方法で通信してください。
- ・GX Works2 1.499V (2013年9月10日リリース予定)以降をインストールしてください。