



技术简讯

[1 / 3]

FA-CN-0338-B

有关TOYOB CO., LTD. 制造PBT树脂不符合UL认证，三菱电机可编程控制器重新显示UL认证标志的通知

■出版年月

2021年6月(2022年5月修订B版)

■相关机型

R60AD4、R60ADH4、R60ADI8、R60ADV8、R60DA4、R60DAH4、R60DAI8、R60DAV8、R60TCRT4、R60TCRT4BW、R60TCTRT2TT2、R60TCTRT2TT2BW、RD60P8-G、RX10、RX28、RX40C7、RX40NC6H、RX40PC6H、RX70C4、RY10R2、RY18R2A、RY20S6、RY40NT5P、RY40PT5P、QY13L

感谢您继续支持三菱电机通用可编程控制器。

如“关于TOYOB CO., LTD. 制造PBT树脂不符合UL认证对三菱电机可编程控制器的影响(FA-CN-0323)”中所报告，由于TOYOB CO., LTD. 制造PBT树脂“PLANAC®”的UL认证被取消，对使用了该材料的三菱电机可编程控制器的部分产品，删除了UL认证标志的显示。但是，从完成替代材料变更的产品开始，已依次重新显示UL认证标志，特此报告。

1 对应时期

相关机型中的MELSEC iQ-R系列从2021年5月生产的产品开始依次替换，QY13L从2021年12月生产的产品开始已依次进行了替换。

此外，根据订购时期，删除UL认证标志显示的产品与重新显示UL认证标志的产品有可能同时存在，敬请谅解。

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE : TOKYO BUILDING, 2-7-3 MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN
NAGOYA WORKS : 1-14, YADA-MINAMI 5-CHOME, HIGASHI-KU, NAGOYA, JAPAN

FA-CN-0338-B

2 变更点

重新显示该部件以及使用该部件的产品的UL认证标志。


2.1 MELSEC iQ-R系列

UL认证标志显示位置



2.2 MELSEC-Q系列

UL认证标志显示位置



修订记录

副编号	修订年月	修订内容
A	2021年6月	第一版
B	2022年5月	相关机型中添加了QY13L。

商标

The company names, system names and product names mentioned in this technical bulletin are either registered trademarks or trademarks of their respective companies.

In some cases, trademark symbols such as ‘™’ or ‘®’, are not specified in this technical bulletin.