

MELSECNET/H接口板停产通知

■出版年月

2025年4月

■相关机型

Q80BD-J71LP21-25、Q81BD-J71LP21-25、Q80BD-J71LP21G、Q80BD-J71BR11

感谢您继续支持三菱电机网络接口板。

长期承蒙惠顾的MELSECNET/H接口板将按下述内容停止生产，敬请谅解。

1 停产机型

品名	型号	备注
MELSECNET/H接口板	Q80BD-J71LP21-25、Q81BD-J71LP21-25	光纤环路（SI/QSI电缆）
	Q80BD-J71LP21G	光纤环路（GI电缆）
	Q80BD-J71BR11	同轴总线

2 停产时期

Q80BD-J71LP21-25、Q81BD-J71LP21-25

- 转为接单生产：2026年4月30日
- 接单截止日期：2027年12月24日
- 停产日期：2028年3月31日

Q80BD-J71LP21G、Q80BD-J71BR11

- 转为接单生产：2026年4月30日
- 接单截止日期：2028年12月22日
- 停产日期：2029年3月30日

3 停产理由

由于所使用的部分部件处于难以获取的状况，而难以持续生产产品。

4 修理对应

Q80BD-J71LP21-25、Q81BD-J71LP21-25

- 修理应对期限：2035年3月30日（停产7年后）

Q80BD-J71LP21G、Q80BD-J71BR11

- 修理应对期限：2036年3月31日（停产7年后）



5 替换机型

停产机型		替换机型	
品名	型号	品名	型号
MELSECNET/H接口板	Q80BD-J71LP21-25	CC-Link IE控制网络接口板	NZ81GP21-SX
	Q81BD-J71LP21-25		NZ81GP21S-SX
	Q80BD-J71LP21G	CC-Link IE TSN接口板	NZ81GN11-SX
	Q80BD-J71BR11		


替换时的注意事项

替换时，需更换通信电缆。

关于替换后的产品的规格、支持的电缆与软件包，请参阅以下手册。

-  CC-Link IE控制网络接口板用户手册
-  CC-Link IE TSN接口板用户手册

关于MELSECNET/H与替换后的网络的规格与功能的差异，请参阅以下手册。

 MELSECNET/H转换指南 (MELSEC-Q系列篇)

修订记录

副编号	修订年月	修订内容
A	2025年4月	第一版

商标

The company names, system names and product names mentioned in this bulletin are either registered trademarks or trademarks of their respective companies.

In some cases, trademark symbols such as '™', or '®' are not specified in this bulletin.