


電磁開閉器テクニカルシート

シートNo.	分類	表題	機種
BQN-S8-9497-23 (1/1頁)	故障原因	接触不具合要因について	接触器 継電器

<目的>

電磁接触器及び電磁継電器の不具合事象の一つである『接点接触不具合』についての要因を以下の故障解析表(FTA)に纏めました。

<接点接触不具合要因解析表>



発行日			三菱電機株式会社 名古屋製作所
2011年9月12日			