

東洋紡株式会社製 PA 樹脂の UL 認証不適合による 当社マニュアルモータスタータの UL 認証表示削除のお知らせ

三菱電機マニュアルモータスタータに格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

この度、東洋紡株式会社より、同社製 PA 樹脂「グラマイド®」につきまして、UL 認証登録されている性能値が一部適合していないことが発覚し、2021 年 2 月 3 日に UL 認証が取り消されるとの発表がありました。

詳細は東洋紡株式会社の発表内容をご参照ください。

https://www.toyobo.co.jp/system/files/News_Release/202102/press_20210203_1_j.pdf

当社マニュアルモータスタータへの影響と対応について、下記のとおりご報告いたします。

記

1. 当社への影響と対応

東洋紡株式会社「グラマイド®」の UL 認証取り消しに伴い、当社マニュアルモータスタータについて、UL 認証表示を削除いたします。

なお、既に出荷された製品につきましては、安全性や性能に問題はありません。また、UL 認証も有効となります。

2. 当社対象製品

機 種 : マニュアルモータスタータ

形 名 : MMP-T32, MMP-T32BC

※上記 UL 認証表示削除に伴い、UL 認証表示のないマニュアルモータスタータを用いた場合 Type E/Type F コンビネーションモータコントローラ及びグループインスタレーションの UL 認証も無効となります。

※その他、UL 認証を取得している電磁開閉器、各種オプションへの影響はありません。

3. 変更時期

2021 年 4 月生産分より順次

発行 日付	2021 年 3 月	件 名	東洋紡株式会社製 PA 樹脂の UL 認証不適合による 当社マニュアルモータスタータの UL 認証表示削除の お知らせ	三菱電機株式会社 名古屋製作所 可児工場 〒509-0249 岐阜県可児市姫ヶ丘 3-5 TEL (0574)61-1952
----------	---------------	--------	---	--

4. 変更点

当該部品および当該部品を使用する製品から UL 認証マークおよび付随する情報を削除します。
 また、製品個装箱の天面に「NO UL」を表示します。(2022 年 3 月生産分まで対応、翌 4 月以降は抹消予定)

	変更前 (UL 認証マークあり)	変更後 (UL 認証マークなし)
製品左側面		
製品右側面		
個装箱天面		

以上

発行 日付	2021 年 3 月	件名	東洋紡株式会社製 PA 樹脂の UL 認証不適合による 当社マニュアルモータスタータの UL 認証表示削除の お知らせ	三菱電機株式会社 名古屋製作所 可児工場 〒509-0249 岐阜県可児市姫ヶ丘 3-5 TEL (0574)61-1952
----------	---------------	----	---	--