

# 三菱配電・制御機器 セールスとサービス

機種 三菱集中自動検針コントローラ(モデル L)

## 三菱集中自動検針コントローラ(モデル L) 仕様変更のお知らせ

ご愛用いただいております、三菱集中自動検針コントローラ(モデルL)の仕様を下記のとおり変更しますので、お知らせします。

今後とも倍旧のご愛顧の程お願い申し上げます。

記

### 1. 適用機種

製品名	形名
三菱集中自動検針コントローラ(モデル L)	B-AM500LN
	B-AM1000LN

### 2. 変更内容

#### (1) 日次データ更新機能における三菱スマートメーター複数台指定対応

日次データの欠測が発生した場合などに、複数台の三菱スマートメーター(以降スマートメーターと記述します)を指定して、計測データの再収集を行い、日次データを更新できるように改善しました。また、当日の日次データも更新できるように改善しました。

項目		変更前	変更後
日次データ更新	対象スマートメーター台数	B-AM500LN : 1台ずつ指定 B-AM1000LN : 1台ずつ指定	B-AM500LN : 複数台を指定 (最大 500 台) B-AM1000LN : 複数台を指定 (最大 1000 台)
	対象時限数	30分タイムデータ 1時限	同左
	対象期間	前日以前	当日現在時刻以前

※改善後の画面を 6.補足説明に示します。

#### (2) ソフトウェアバージョン

ソフトウェア	変更前	変更後
検針ソフトウェア	Ver1.2.1	Ver1.2.2
検針設定ソフトウェア	Ver1.3.1	Ver1.3.2

### 3. 変更理由

お客様要望による仕様(利便性)改善のため。

### 4. 変更時期

2014年3月の生産分より、順次変更します。

ただし、在庫の関係上、新旧品が混載することがありますのでご了承願います。

### 5. バージョンアップに関して

弊社ホームページの省エネ支援機器ソフトウェアダウンロードよりアップデート版プログラムをダウンロードし、インストールしていただくことで、既にご購入いただいているお客様でも上記機能がご使用になれます。3月下旬よりご提供する予定です。



#### インターネットによる情報サービス「三菱電機FAサイト」

三菱電機FAサイトでは、製品や事例などの技術情報に加え、トレーニングスクール情報や各種お問い合わせ窓口をご提供しています。また、メンバー登録いただくとマニュアルやCADデータ等のダウンロード、eラーニングなどの各種サービスをご利用いただけます。

なお、アップデートによる検針コントローラの設定値、保存データへの影響はありません。

扱	A	日付	2014年3月	件名	三菱集中自動検針コントローラ(モデル L) 仕様変更のお知らせ
整理番号	山-1110		三菱電機(株)福山製作所		

## 6. 補足説明

複数台のスマートメーターを指定し、日次データ更新を実施します。

### クライアントパソコン上の日次データ更新画面

**30分タイムデータ 1 時限(当日現在時刻以前)を指定**

日時: 2013/11/01 00:00 指定日の日次データファイルを検針コントローラからダウンロードします。

登録されているメータ

- 0001: B/NETメータ 1
- 0002: B/NETメータ 2
- 0003: B/NETメータ 3
- 0004: B/NETメータ 4
- 0005: B/NETメータ 5
- 0006: 無線メータ 1
- 0007: 無線メータ 2
- 0008: 無線メータ 3
- 0009: 無線メータ 4
- 0010: 無線メータ 5
- 0011: 無線メータ 6
- 0012: 無線メータ 7
- 0013: 無線メータ 8
- 0014: 無線メータ 9
- 0015: 無線メータ 10
- 0016: B/NETメータ 6
- 0017: B/NETメータ 7
- 0018: B/NETメータ 8
- 0019: B/NETメータ 9
- 0020: B/NETメータ 10

データを取得するメータ


- 0005: B/NETメータ 5
- 0006: 無線メータ 1
- 0007: 無線メータ 2

データを取得するメータから指定日時のデータを収集して日次データファイルに上書きします。

実行結果

```

0001: 成功
0002: 成功
0003: 成功
0004: 成功
0005: メータに指定日時のデータが無いため、検針コントローラの日次データファイルを更新することができません。
0006: メータからデータの取得に失敗しました。(エラーコード:81245)
0007: メータからデータの取得に失敗しました。(エラーコード:81245)
0008: 成功
    
```



扱	A	日付	2014年3月	件名	三菱集中自動検針コントローラ(モデルL)仕様変更のお知らせ
整理番号	山-1110		三菱電機(株)福山製作所		