

ネットワークカメラシステムにおける、落雷の影響に関する注意事項

- ・ネットワークカメラシステム（特に屋外設置機器がある場合）では、落雷による雷サージ（過渡的な過電圧）がシステムに侵入し、故障の原因となることがあります。
- ・落雷による雷サージの恐れがある場合には、避雷器（SPD）の設置を推奨します。避雷器は、落雷時にケーブルを介して機器に侵入する過電圧を制限しサージ電流を大地に逃がす働きがあり、機器への侵入・故障を軽減します。推奨 SPD や取付方法については当社までお問い合わせください。
- ・落雷の影響による故障修理の場合は、保証期間内におきましても有償とさせていただきます。




図 雷サージ対策