























































































































































































電気暖房機器(エアコン除く)

[<目次に戻る>](#)

石綿を含む対象の一般製品名	対象製品の範囲、 型番など	対象製品の製 造開始年	対象製品の製 造終了年または 石綿使用終了 年	石綿を含む部品の用 途、形態など(※1)	該当製品 に使われ た部品に 含まれる 石綿の種 類	石綿を含む部品の石綿含有率	対象製 品の一 般的耐 用年数 (※2)	対象製品 の累計販 売台数(参 考)
蓄熱暖房機	SR-2011	1965	1975	蓄熱部の遮熱板	不明※3	10~20%	6年	約2.8万 台
蓄熱暖房機	SR-2281	1965	1975	蓄熱部の遮熱板	不明※3	10~20%	6年	
蓄熱暖房機	SR-3001	1965	1975	蓄熱部の遮熱板	不明※3	10~20%	6年	
蓄熱暖房機	SR-3002	1965	1975	蓄熱部の遮熱板	不明※3	10~20%	6年	
蓄熱暖房機	SR-3003	1965	1975	蓄熱部の遮熱板	不明※3	10~20%	6年	
蓄熱暖房機	SR-3004	1965	1975	蓄熱部の遮熱板	不明※3	10~20%	6年	
蓄熱暖房機	SR-3005	1965	1975	蓄熱部の遮熱板	不明※3	10~20%	6年	
蓄熱暖房機	SR-3006	1965	1975	蓄熱部の遮熱板	不明※3	10~20%	6年	
蓄熱暖房機	SR-3051	1965	1975	蓄熱部の遮熱板	不明※3	10~20%	6年	
蓄熱暖房機	SR-3056	1965	1975	蓄熱部の遮熱板	不明※3	10~20%	6年	
蓄熱暖房機	SR-5001	1965	1975	蓄熱部の遮熱板	不明※3	10~20%	6年	
蓄熱暖房機	SR-5002	1965	1975	蓄熱部の遮熱板	不明※3	10~20%	6年	
蓄熱暖房機	SR-5006	1965	1975	蓄熱部の遮熱板	不明※3	10~20%	6年	
蓄熱暖房機	SR-5051	1965	1975	蓄熱部の遮熱板	不明※3	10~20%	6年	
蓄熱暖房機	SR-5056	1965	1975	蓄熱部の遮熱板	不明※3	10~20%	6年	
蓄熱暖房機	SR-8051	1965	1975	蓄熱部の遮熱板	不明※3	10~20%	6年	
電気火鉢	E-311	1950年代	1960年代	製品付属の灰(※4)	白石綿	約60%	7年	不明※3
電気火鉢	E-312	1950年代	1960年代	製品付属の灰(※4)	白石綿	約60%	7年	不明※3
電気火鉢	E-313	1950年代	1960年代	製品付属の灰(※4)	白石綿	約60%	7年	不明※3
電気火鉢	E-314	1950年代	1960年代	製品付属の灰(※4)	白石綿	約60%	7年	不明※3
電気火鉢	ER-315	1950年代	1960年代	製品付属の灰(※4)	白石綿	約60%	7年	不明※3
電気火鉢	ER-316	1950年代	1960年代	製品付属の灰(※4)	白石綿	約60%	7年	不明※3
電気火鉢	SE-319	1950年代	1960年代	製品付属の灰(※4)	白石綿	約60%	7年	不明※3
電気火鉢	E-320	1950年代	1960年代	製品付属の灰(※4)	白石綿	約60%	7年	不明※3
電気火鉢	ER-511	1950年代	1960年代	製品付属の灰(※4)	白石綿	約60%	7年	不明※3