



三菱電機ETC2.0車載器 ETC2.0/ナビゲーション接続ケーブル 取付取扱説明書

ETC2.0 ETC2.0ロゴは一般財団法人ITSサービス高度化機構(ITS-TEA)の登録商標です。

- ◆ご使用の前に、本書を必ずお読みになり、正しく安全にお使いください。
- ◆本書に示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ずお守りください。
- ◆お読みになったあとは、いつでも見られるところに保管してください。

製品を安全に正しくお使いいただき、お客さまや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな図記号とともに取扱い上の注意点を記載しています。

図記号は次のような意味を示しています。

	警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容を示しています。
		絶対に行わない「禁止」の内容です。
		必ず実行していただく「強制」の内容です。

安全上のご注意

警告

- ケーブル類はまとめておく
ケーブル類は運転操作の妨げとならないよう、まとめておくなどしてください。ステアリング、シフトレバー、ブレーキペダルなどに巻き付くと危険です。
- ケーブルをはさみ込まない
車体やネジ部分、シートレールなどの可動部にケーブルをはさみ込まないように注意してください。断線やショートにより、事故、火災、感電などの原因になります。
- ケーブルの被覆を傷めない
車両部品のバリ（部品加工時にできる鋭利な突起）や鋭利な場所にケーブルが接触する場合、ケーブルの被覆を傷めないように必ず粘着テープなどで保護してください。火災や感電の原因になります。

注意

- ケーブルを引っ張らない
ETC2.0車載器本体に接続するケーブル類に張りがないように、余裕を持たせて配線してください。ケーブル内部の断線や接触不良などで故障の原因になります。
- ETC2.0/ナビゲーション接続ケーブルを折り曲げない
ETC2.0/ナビゲーション接続ケーブルの配線の際、ドライバーなどで折り曲げないでください。（曲げ半径30mm以上）
ケーブル内部の断線や接触不良などでナビゲーションとETC2.0車載器との通信が正常に行われなかったことがあります。
 - ・ケーブルを直角や半径30mm未満で折り曲げない！
 - ・ケーブルをねじらない！




部品番号

部品番号	部品	数量	備考
99000-79CH4	ETC2.0/ナビゲーション接続ケーブル	1	EP-9CN20SZB

接続要領

各車両のETC2.0/ナビゲーション接続ケーブルの配線方法はETC2.0車載器^{*1}の品番がついた取付説明書を参照ください。



*1 対象のETC2.0車載器は、以下の品番です。
・ 99000-79BY7

*2 接続前に対応するカーナビゲーションシステムを確認してください。

お知らせ

・「ETCカードの有効期限」を確認したい場合、カーナビゲーションシステムの画面操作による表示が可能となります。