

三菱電機ACサーボシステム セールスとサービス

No. 21-22A

当社マニュアルモータスタータのUL認証削除に伴う 三菱電機ACサーボとの組み合わせに関するお知らせ

平素は、三菱電機ACサーボシステムに対し格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
当社マニュアルモータスタータ MMP-T32シリーズのUL認証削除に伴う、三菱電機ACサーボとの組み合わせに関する影響についてお知らせします。

記

1. 対象機種

MR-J5シリーズ、MR-J4シリーズ


(対象製品 三相AC 200-240 V: 5 kW以下、三相AC 380-480 V: 7 kW以下)

2. 内容

流通中・使用中のULマークありのMMP-T32シリーズとの組み合わせでは、安全性や性能に問題はありませ

せん。
2021年4月以降生産のULマークなしのMMP-T32シリーズとの組み合わせでは、「UL非適合」となります。
ご注意ください。

表1. UL認証マークの有無の識別方法 (MMP-T32シリーズ)

	UL認証マークあり	UL認証マークなし
製品左側面		
個装箱天面		

改訂履歴

副番	発行日付	改訂内容
A	2021年12月	2. 内容の文章を「安全性や性能に問題はありませ

発行 日付	2021年10月 改訂2021年12月	件 名	当社マニュアルモータスタータのUL認証削除に伴う 三菱電機ACサーボとの組み合わせに関するお知らせ	三菱電機株式会社名古屋製作所 〒461-8670 名古屋市中区矢田南5-1-14 TEL (052) 721-2111大代表
----------	------------------------	--------	--	--