

三菱電機ACサーボシステム

セールスとサービス

No. 26-15

ACサーボアンプ MR-MD333Gソフトウェア番号変更 およびMR Configurator2へのMR-MD333G(-N1) 追加のお知らせ

平素は、三菱電機ACサーボシステムに対し格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
このたび、2025年6月に一般展開を開始した基板タイプのACサーボアンプMR-MD333G(-N1) のソフトウェア番号を変更させていただきます。また、サーボエンジニアリングソフトウェアMR Configurator2の対象機種にMR-MD333G(-N1) を新規追加させていただきますので、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

記

1. 対象機種

MR-MD333G(-N1)

2. 変更理由

2026年7月リリース予定のMR Configurator2 (バージョン1.170C) において、対象機種にMR-MD333G(-N1) を新規追加することに伴い、MR-MD333G(-N1) のソフトウェア番号を変更いたします。

3. 変更内容

MR-MD333G(-N1) のソフトウェア番号を以下の通り変更いたします。

	変更前 (A6版以前)	変更後 (A8版以降)
ソフトウェア番号	BCD-B58W504	BCD-B58WN00

4. 注意事項

MR Configurator2にて選択した機種設定、およびMR-MD333G(-N1) のソフトウェア番号の組合せを合わせる必要があります。ファームウェアバージョンA8版以降のMR-MD333G(-N1) は、ソフトウェアバージョン1.170C以降のMR Configurator2が必要になります。詳細は「6. 詳細」を参照ください。

5. 変更時期

2026年7月生産分より順次変更いたします。

なお、変更前後の製品が流通段階で混在する可能性がございますので、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

ソフトウェアバージョン1.170CのMR Configurator2は2026年7月にFAサイト掲載を予定しております。

発行 日付	2026年6月	件 名	ACサーボアンプ MR-MD333G ソフトウェア番号変更および MR Configurator2へのMR-MD333G(-N1) 追加のお知らせ	三菱電機株式会社名古屋製作所 〒461-8670 名古屋市東区矢田南5-1-14 ☎(052)721-2111大代表
----------	---------	--------	--	---

6. 詳細

MR-MD333G(-N1) とMR Configurator2のバージョンによる接続については以下の通りです。

		MR-MD333G(-N1) ファームウェアバージョン (ソフトウェア番号)	
		A6版以前 (BCD-B58W504)	A8版以降 (BCD-B58WN00)
MR Configurator2 ソフトウェアバージョン	1. 165X以前	○	× (※)
	1. 170C以降	○	○

(○: 接続可、×: 接続不可)

※A6版以前用の機種情報を登録している場合、既存のMR-MD333GまたはMR-MD333G-N1を選択しないようご注意ください。

(1) MR-MD333G(-N1) ファームウェアバージョンA6版以前

弊社営業窓口から入手した機種情報ファイル (MR-MD333G_ja_XX.rng) を用いてMR Configurator2に追加した機種 (MR-MD333G-W3またはMR-MD333G-N1-W3) を選択していただくことで、MR Configurator2のソフトウェアバージョンに関わらず、従来通り使用することが可能です。

(2) MR-MD333G(-N1) ファームウェアバージョンA8版以降

ソフトウェアバージョンが1. 165X以前のMR Configurator2では、MR-MD333G-W3またはMR-MD333G-N1-W3を選択してもサーボアンプと接続できません。MR Configurator2を1. 170C以降に更新してください。1. 170Cにて追加されたMR-MD333GまたはMR-MD333G-N1を選択してください。A6版以前用の機種情報を登録している場合、既存のMR-MD333GまたはMR-MD333G-N1を選択してもサーボアンプと接続できません。

