

CC-Link IE控制网络接口板的部分机型停产通知（2027年4月停产部分）

■出版年月

2025年6月

■相关机型

Q81BD-J71GP21-SX、Q81BD-J71GP21S-SX

感谢您继续支持三菱电机网络接口板。

长期承蒙惠顾的CC-Link IE控制网络接口板的部分机型将按下述内容停止生产，敬请谅解。

1 停产机型

品名	型号
CC-Link IE控制网络接口板	Q81BD-J71GP21-SX
	Q81BD-J71GP21S-SX

2 停产时期

- 转为接单生产：2026年3月31日
- 接单截止日期：2027年3月31日
- 停产日期：2027年4月30日

3 停产理由

由于所使用的部分部件处于难以获取的状况，而难以持续生产产品。

4 修理对应

- 修理对应期限：2034年4月28日（停产后7年）

5 替换机型

停产机型	替换机型
Q81BD-J71GP21-SX	NZ81GP21-SX
Q81BD-J71GP21S-SX	NZ81GP21S-SX

无需更换通信电缆。

替换时的注意事项

替换为NZ81GP21S-SX时，关于外部供应电源的处理，相较于Q81BD-J71GP21S-SX规格有所变更。

请注意以下运行注意事项。

- 在计算机电源ON的状态下，请勿将外部供应电源置为OFF或拆卸外部供应电源电缆。在计算机电源ON的状态下，外部供应电源断开可能导致板的误动作。

关于替换后的产品的规格与软件包，请参阅以下手册。

📖CC-Link IE控制网络接口板用户手册

关于替换如有疑问，请向当地三菱电机代理店咨询。

FA-CN-0453-A

修订记录

副编号	修订年月	修订内容
A	2025年6月	第一版

商标

The company names, system names and product names mentioned in this bulletin are either registered trademarks or trademarks of their respective companies.

In some cases, trademark symbols such as '™' or '®' are not specified in this bulletin.