

Windows 11更新プログラム適用後、MELSOFT製品がインストールできない、または動作が不安定になる場合の処置方法

■発行

2025年10月(2026年5月改訂D版)

■適用機種

MELSOFTシリーズ

三菱電機 FAエンジニアリングソフトウェア MELSOFTシリーズに格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。
Windows® 11において、Windows Updateによる更新プログラムの適用により、MELSOFT製品がインストールできなくなる事例や動作が不安定になる事例が発生したため、この現象と処置方法について説明します。
本件はWindows Updateに起因する問題であり、Microsoft社の調査結果を踏まえ、当社にて対応を進めております。
問題の解決に向けて、引き続き必要な対応を継続してまいります。

1 現象

Windows 11において、Windows Updateの更新プログラムを適用後、下記のような現象が発生する事例を確認しています。

No.	現象	処置方法
1	インストール時またはアップデート時に"ファイルエラー"のエラーメッセージが表示される。	☞ 3ページ インストール時にエラーが発生した場合の処置方法
2	起動やプロジェクト管理(プロジェクト新規作成、プロジェクトを開くなど)の機能の実行時に「システムの起動に失敗しました。Windowsを再起動してください。」などのエラーメッセージが表示される。	☞ 4ページ 機能実行時にエラーが発生した場合の処置方法

発生条件

下記いずれかの条件に該当する環境で発生します。

- OSバージョンがWindows 11 25H2以降
- OSバージョンがWindows 11 24H2、かつ2025年8月29日以降に配信された更新プログラムを適用している。

2 現象を確認した製品

下記製品で本現象が発生する事例を確認しています。

○: 発生する, △: 一部機能でのみ発生する, ー: 発生しない

製品名	現象の発生有無		機能実行時のエラー
	インストール時のエラー		
MELSOFT iQ Works	○	発生する	△ 下記の製品を参照してください。 ・ MELSOFT Navigator ・ GX Works3 ・ GX Works2 ・ FR Configurator2 ・ CW Configurator
MELSOFT Navigator	○	発生する	△ プロジェクトファイル(GX Works3, GX Works2, MT Developer2, GT Designer3)を開く際に処理が中断される場合があります。
GX Works3	○	発生する	△ 他形式ファイルを開く(GX Works2形式, PX Developer形式, GX Developer形式)機能実行時に処理が中断される場合があります。
GX Works2	○	発生する	○ 発生する
FR Configurator2	○	発生する	△ Developerを起動する際に処理が中断される場合があります。
CW Configurator	○	発生する	ー 発生しない
MX Component Version5	○	発生する	ー 発生しない
MX Sheet Version3	○	発生する	ー 発生しない
GX LogViewer	ー	発生しない	○ 発生する
CPUユニットロギング設定ツール	ー	発生しない	○ 発生する
PX Developer, PX Developerモニタツール	ー	発生しない	○ 発生する
GX Developer	○	発生する	○ 発生する
A/QnA→Q変換サポートツール	ー	発生しない	○ 発生する
MELSEC-A/QnA→MELSEC iQ-R変換サポートツール	ー	発生しない	○ 発生する
ネットワークインタフェースボード用ソフトウェア (SW1DNN-CCIETBDM-B, SW1DNC-MNETG-B, SW1DNC-CCIEF-B, SW0DNC-MNETH-B, SW1DNC-CCBD2-B)	○	発生する	ー 発生しない
CC-Link IE TSN通信ソフトウェア Windows版	○	発生する	ー 発生しない
データ転送ツール	○	発生する	ー 発生しない
MELSOFT VIXIO	○	発生する	ー 発生しない

3 処置方法

現象が発生した場合の処置方法について説明します。

3.1 インストール時にエラーが発生した場合の処置方法

インストール時にエラーが発生した場合の処置方法を示します。

確認項目	処置の概要	参照
対策品を使用できるか。	対策品を使用してください。	3ページ 対策品を使用する
<ul style="list-style-type: none"> 対策品がない。 現在のバージョンを使用したい。 	表示されたエラーメッセージで[無視]ボタンをクリックしてください。	3ページ エラーメッセージを無視する

対策品を使用する

対策品へアップデートしてください。

対策品のバージョンおよびリリース予定を示します。

製品名	対策品
MELSOFT iQ Works	2026年11月版にて対策予定
MELSOFT Navigator	2026年6月版にて対策予定
GX Works3	Version 1.123D以降
GX Works2	Version 1.631H以降
FR Configurator2	Version 1.36N以降
CW Configurator	2026年6月版にて対策予定
MX Component Version5	2026年7月版にて対策予定
MX Sheet Version3	2026年7月版にて対策予定
GX Developer(生産終了品)	対策品のリリース予定はありません。
ネットワークインタフェースボード用ソフトウェア (SW1DNN-CCIBDM-B, SW1DNC-MNETG-B, SW1DNC-CCIEF-B, SW0DNC-MNETH-B, SW1DNC-CCBD2-B)	2026年10月版にて対策予定
CC-Link IE TSN通信ソフトウェア Windows版	2026年10月版にて対策予定
データ転送ツール	2026年10月版にて対策予定
MELSOFT VIXIO	2026年10月版にて対策予定

Point

アップデート版は、三菱電機FAサイト(www.MitsubishiElectric.co.jp/fa)からダウンロードできます。

対策品以外の製品を使用する場合は下記の処置方法を参照してください。

☞ 3ページ エラーメッセージを無視する

エラーメッセージを無視する

エラーメッセージが表示された場合、[無視]ボタンをクリックしてください。

インストールまたはアップデートは正常に実行されます。

FA-D-0473-D

3.2 機能実行時にエラーが発生した場合の処置方法

機能実行時にエラーが発生した場合の処置方法を示します。

確認項目		処置の概要	参照
対策品を使用できるか。	対策品を使用できる。	対策品を使用してください。	4ページ 対策品を使用する
	対策品がない。	<ul style="list-style-type: none"> • PX Developer • PX Developerモニタツール 	更新プログラムが適用されていない状態にするか、対策品のリリースをお待ちください。
		上記以外の製品	回避策を適用してください。

対策品を使用する

対策品へアップデートしてください。

対策品のバージョンおよびリリース予定を示します。

製品名	対策品
MELSOFT iQ Works	2026年11月版にて対策予定
MELSOFT Navigator	2026年11月版にて対策予定
GX Works3	Version 1.125F以降
GX Works2	Version 1.635M以降
FR Configurator2	Version 1.36N以降
GX LogViewer	Version 1.178L以降
CPUユニットロギング設定ツール	Version 1.178L以降
PX Developer, PX Developerモニタツール	2026年8月版にて対策予定
GX Developer(生産終了品)	対策品のリリース予定はありません。 回避策を適用してください。
A/QnA→Q変換サポートツール(生産終了品)	
MELSEC-A/QnA→MELSEC iQ-R変換サポートツール	

Point 

アップデート版は、三菱電機FAサイト(www.MitsubishiElectric.co.jp/fa)からダウンロードできます。

更新プログラムが適用されていない状態にする

Windows 11のバージョンが 24H2の場合は、機能実行時のエラーを回避するために、該当の更新プログラムが適用されていない状態にする必要があります。

まず、更新プログラムが適用されないよう、Windows Updateの設定を変更してください。

その後、更新プログラムが適用されているか確認し、適用済みの場合はアンインストールしてください。

更新プログラムの一時停止およびアンインストールは、お客様の責任にて実施いただきますようお願いいたします。

Windows 11のバージョンは、Windowsのスタート⇒[設定]⇒[システム]⇒[バージョン情報]で確認できます。

該当の更新プログラムが適用されないようにする方法

下記の方法で、Windows Updateの設定を変更することで、自動的な更新を一時停止することができます。

1. Windowsのスタート⇒[設定]⇒[Windows Update]を選択します。
2. "利用可能になったらすぐに最新の更新プログラムを入手する"を"オフ"にします。
3. "更新の一時停止"を"5週間一時停止にする"にします。

更新プログラムが適用されているか確認する方法

1. Windowsのスタート⇒[設定]⇒[システム]⇒[バージョン情報]を選択します。
2. "Windowsの仕様"のOSビルドの値を確認します。
 - 26100.5074未満: 更新が適用されていません。
 - 26100.5074以上: 更新が適用されています。 [📄 5ページ 適用済みの更新プログラムをアンインストールする方法](#)

適用済みの更新プログラムをアンインストールする方法

該当の更新プログラムが適用済みの場合は、下記の手順でWindowsの更新プログラムをアンインストールしてください。

1. Windowsのスタート⇒[設定]⇒[Windows Update]を選択します。
2. [更新の履歴]の関連設定の[更新プログラムをアンインストールする]を選択します。
3. 更新プログラムの一覧で該当の更新プログラムのアンインストールを実施します。

注意事項

更新プログラムをアンインストールする際は、公開日の新しい順に実施してください。

2025年8月29日から10月28日にリリースされた更新プログラムを示します。

2025年10月29日以降の更新プログラムについてもアンインストールが必要です。

最新情報はMicrosoftのホームページを参照してください。

リリース日	Windows更新プログラム	OSビルド	備考
2025年10月28日	KB5067036	26100.7019	10月の累積更新プログラム(プレビュー版)
2025年10月20日	KB5070773	26100.6901	10月の累積更新プログラムの修正パッチ
2025年10月14日	KB5066835	26100.6899	9月の累積更新プログラムの修正パッチ3
2025年09月29日	KB5065789	26100.6725	9月の累積更新プログラムの修正パッチ2(プレビュー版)
2025年09月22日	KB5068221	26100.6588	9月の累積更新プログラムの修正パッチ1
2025年09月09日	KB5065426	26100.6584	9月の累積更新プログラム
2025年08月29日	KB5064081	26100.5074	9月の累積更新プログラム(プレビュー版)

なお、OSをインストールした時期や更新プログラムを適用した時期によっては、更新プログラムの一覧にすべてのKB番号が表示されない場合があります。

該当の更新プログラムをすべてアンインストールしてもOSビルドの値が26100.5074以上となる場合は、いずれかの対策品をインストールしてください。

[📄 6ページ 回避策](#)

FA-D-0473-D

回避策

対象製品がインストールされた環境に、いずれかの対策品をインストールすることで、現象の発生を回避できます。インストールした対策品をアンインストールしても効果は継続します。

Point

対策品のプロダクトIDをお持ちでない場合は、対策品の体験版をインストールしてください。アップデート版または体験版は、三菱電機FAサイト(www.MitsubishiElectric.co.jp/fa)からダウンロードできます。

改訂履歴

副番	発行年月	改訂内容
A	2025年10月	初版
B	2025年11月	現象を確認した製品を追加し、処置方法を更新しました。
C	2026年1月	現象を確認した製品を追加し、現象および処置方法を更新しました。
D	2026年5月	「インストール時にエラーが発生した場合の処置方法」の対策品のリリース予定時期を更新しました。 「機能実行時にエラーが発生した場合の処置方法」を更新しました。

商標

MicrosoftおよびWindowsは、マイクロソフトグループの企業の商標です。
本文中における会社名、システム名、製品名などは、一般に各社の登録商標または商標です。
本文中で、商標記号(™, ®)は明記していない場合があります。

三菱電機株式会社 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3 (東京ビル)

お問い合わせは下記へどうぞ

本社機器営業部	〒100-8310	東京都千代田区丸の内2-7-3 (東京ビル)	(03) 3218-2606
関東機器営業部	〒330-6034	さいたま市中央区新都心11-2 (明治安田生命さいたま新都心ビル)	(048) 600-5835
新潟支店	〒950-8504	新潟市中央区東大通2-4-10 (日本生命新潟ビル)	(025) 241-7227
神奈川機器営業部	〒220-8118	横浜市西区みなとみらい2-2-1 (横浜ランドマークタワー)	(045) 224-2624
北海道支社	〒060-8693	札幌市中央区大通西3-11 (北洋ビル)	(011) 212-3792
東北支社	〒980-0013	仙台市青葉区花京院1-1-20 (花京院スクエア)	(022) 216-4546
北陸支社	〒920-0031	金沢市広岡3-1-1 (金沢パークビル)	(076) 233-5502
中部支社	〒450-6423	名古屋市中村区名駅3-28-12 (大名古屋ビルヂング)	(052) 565-3314
豊田支店	〒471-0034	豊田市小坂本町1-5-10 (矢作豊田ビル)	(0565) 34-4112
関西支社	〒530-8206	大阪市北区大深町4-20 (グランフロント大阪タワーA)	(06) 6486-4122
中国支社	〒730-8657	広島市中区中町7-32 (ニッセイ広島ビル)	(082) 248-5348
四国支社	〒760-8654	高松市寿町1-1-8 (日本生命高松駅前ビル)	(087) 825-0055
九州支社	〒810-8686	福岡市中央区天神2-12-1 (天神ビル)	(092) 721-2247

三菱電機 FA

検索

www.MitsubishiElectric.co.jp/fa

**メンバー
登録無料!**

インターネットによる情報サービス「三菱電機FAサイト」

三菱電機FAサイトでは、製品や事例などの技術情報に加え、トレーニングスクール情報や各種お問い合わせ窓口をご提供しています。また、メンバー登録いただくとマニュアルやCADデータ等のダウンロード、eラーニングなどの各種サービスをご利用いただけます。

仕様・機能に関するお問い合わせ

製品ごとにお問い合わせを受け付けております。
 三菱電機FAサイト - 仕様・機能に関するお問い合わせ
www.MitsubishiElectric.co.jp/fa/contact-us/spec/

