

技术简讯

[1 / 2]

FAM-CN-0050-A

FX5UC CPU模块内置以太网通信用连接器的变更通知

■出版年月

2022年8月

■相关机型

FX5UC-32MT/D、FX5UC-32MT/DSS、FX5UC-64MT/D、FX5UC-64MT/DSS、FX5UC-96MT/D、FX5UC-96MT/DSS、
FX5UC-32MT/DS-TS、FX5UC-32MT/DSS-TS

感谢您继续支持三菱电机MELSEC iQ-F系列微型可编程控制器。

此次，对MELSEC iQ-F系列部分机型的内置以太网通信用连接器进行变更。

此外，一般规格、性能规格、功能及外形尺寸不会因此而发生变更。



1 对象机型

| 品名 | 型号 |
|-------------|--|
| FX5UC CPU模块 | FX5UC-32MT/D、FX5UC-32MT/DSS、FX5UC-64MT/D、FX5UC-64MT/DSS、FX5UC-96MT/D、 FX5UC-96MT/DSS、FX5UC-32MT/DS-TS、FX5UC-32MT/DSS-TS |

2 变更内容

如下变更内置以太网通信用连接器。

因连接器变更，连接器～连接器开口部之间的尺寸将发生变化。

| 变更前 | 变更后 |
|---|--|
|  |  |

3 变更理由

为了统一FX5UC CPU模块的部件。

4 变更时期

从2022年9月开始依次替换。

在产品流通阶段，变更前后的产品有可能同时存在，敬请谅解。

修订记录

| 副编号 | 修订年月 | 修订内容 |
|-----|---------|------|
| A | 2022年8月 | 第一版 |

商标

The company names, system names, and product names mentioned in this technical bulletin are either registered trademarks or trademarks of their respective companies.

In some cases, trademark symbols such as ‘™’ or ‘®’ are not specified in this technical bulletin.