


電磁開閉器テクニカルシート

シートNo.	分類	表題	機種
BQN-S8-9497-22-A (1/1頁)	故障原因	電磁接触器(電磁開閉器)コイル焼損不具合要因について	接触器

<目的>

電磁接触器(開閉器)の不具合事象の一つである『コイル焼損』についての要因を以下の故障解析表(FTA)に纏めました。

<コイル焼損不具合要因解析表>



発行日 2011年5月27日	発行日 2016年3月7日	三菱電機株式会社 名古屋製作所
-------------------	------------------	-----------------